

Б-Б
Ручей гибочный
Ручей черновой
Ручей чистовой
Завалить R1 4отв.
5×45° 2фаски
5×45° 4фаски
M12;h20 9отв.
15×45° 4фаски
Н-Н
О-О
только для гибочного ручья верхней матрицы
А-А
В-В (1:1)
П-П (1:1)
M30;h65 4отв.
M30;h55 2отв.
5×45° по контуру
5×45° по контуру
//0,02/100 А