

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дцл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

$\sqrt{Ra\ 6.3\ (\checkmark)}$

$\phi 45^{+0,3}$

$8^{+0,098}_{+0,040}$

A

A

$16^{+0,1}$

A-A

$0,6 \times 45^\circ$

2 фаски

$\phi 26^{+0,2}$

$\phi 25^{+0,2}$

$2 \times 45^\circ$

2 фаски

68

36

H12; h12; $\pm \frac{IT12}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Муфта под шпонку

Сталь 40X

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1