



1. Размеры для справок.
2. На поверхностях Б, В, Г, Д, Е, Ж и И не допускаются: риски, царапины, вмятины, выбоины или раковины.
3. Упаковать изделие с целью защиты от механического повреждения поверхностей Б, В, Г, Д, Е, Ж и И при транспортировании и выполнении погрузо-разгрузочных работ.
4. Сварные швы должны соответствовать II классу герметичности по ГОСТ Р 50.05.01 (не хуже 5×10^{-9} м³ хПа/с). Испытание необходимо проводить масс-спектрометрическим методом гелиевым течеискателем обдувом швов гелием согласно ГОСТ 24.054-80. Увеличение показаний детектора масс-спектрометрического течеискателя над средними фоновыми показаниями не допускается. Испытание проводить с установленными заглушками.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ВРЛМ.681321.017 СБ				Нейтрализатор Сборочный чертёж		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Лист	Лит.	Масса
Разраб.	Кузнецов	Вашарин	Вашарин	Вашарин	Вашарин	80
Проб.	Вашарин	Стрыков	Вашарин	Вашарин	Вашарин	14
Т.контр.	Никитин	Вашарин	Вашарин	Вашарин	Вашарин	1
Н.контр.	Вашарин	Вашарин	Вашарин	Вашарин	Вашарин	1
Утв.	Кочерга	Кочерга	Кочерга	Кочерга	Кочерга	1