



1. Стабилизировать по ОСТ 1.80278-86 табл. 11 пункт 4 по режиму для деталей III категории
 2. Деталь по ФГ разбить на группы по ОСТ 180295-78
 3. На ФД допускается след от фрезы
 4. Номер группы ставить на поверхности Б электрографом
 5. * Размеры для справок
 6. Проверить на немагнитность по БСО 045 465

8.454.154()

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Д
Разраб.				
Проверил				
Гл. технол.				
Нач. СКО				
Н. контр.				

Крышка

Способ 12x18 H97
7414-1-3954-85

Лист.	Масса	Масштаб
A		5:1
Лист	Листов	1