

Таблица потребности изделий.

<b>№</b>	<b>Типоразмер</b>	<b>Требование</b>	<b>Количество, шт.</b>
1	Хомут 2.1 48x12	ГОСТ 28191-89	176
2	Хомут 2.1 48x12	ГОСТ 28191-89	792
3	Хомут 2.1 48x12	ГОСТ 28191-89	528
4	Хомут 2.1 27x12	ГОСТ 28191-89	396
5	Хомут 2.1 27x12	ГОСТ 28191-89	968
6	Хомут 27x9 - червячный		44
7	Хомут 2.1 17x12	ГОСТ 28191-89	44
8	Хомут 2.1 55x15	ГОСТ 28191-89	44
9	Хомут 2.1 62x15	ГОСТ 28191-89	88
10	Хомут 2.1 73x20	ГОСТ 28191-89	44
11	Хомут 2.1 30x15	ГОСТ 28191-89	176
12	Хомут 2.1 87x25	ГОСТ 28191-89	198
13	Хомут 2.1 98x25	ГОСТ 28191-89	88
14	Хомут 2.1 14x9	ГОСТ 28191-89	22
15	Хомут 2.1 14x9	ГОСТ 28191-89	242
16	Хомут 2.1 40x12	ГОСТ 28191-89	22
17	Хомут M10-38DAR-1		44
18	Хомут ТКШ-14-12-6,6-25-Ц15.хр	ГОСТ 17679-80	22
19	Хомут ТКШ-14-12-6,6-25-Ц15.хр	ГОСТ 17679-80	110
20	Хомут 1Л 40-60-6 ГОСТ 28191-89	ГОСТ 28191-89	110