

<div> <div>Справ. №</div> <div>Перв. примен.</div> </div>		<div> <div>00793-0079.04.02.001</div> <div>00793-0079.00.000</div> </div>		<div> <div>100.20.406.00-66.00</div> <div> <div> <div>✓</div> <div>Ra 6,3 (✓)</div> </div> </div> </div>	
		<div> <div>1,5×45°</div> <div>3 фаски</div> </div>			
		<div> <div> <div>45</div> <div>5</div> <div>φ40</div> <div>φ50</div> </div> </div>			
		<div> <div>1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: h14, ± <math>\frac{IT14}{2}</math>.</div> </div>			
		<div> <div> <div> <div>00793-0079.04.02.001</div> <div>Втулка</div> <div>Сталь 20 ГОСТ 1050-2013</div> </div> <div> <div> <div>Лист</div> <div>Масса</div> <div>Масштаб</div> </div> <div> <div>0,39</div> <div>1:1</div> </div> </div> <div> <div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> <div> <div>1</div> </div> </div> </div> </div>			
		<div> <div> <div> <div>000 СКБТ</div> </div> </div> </div>			
		<div> <div> <div>Копировал</div> <div>Формат A4</div> </div> </div>			